

RdmSetParameter Keyword

Um das RdmSetParameter Keyword in die Command Line zu bekommen, tippen Sie **RdmSetParameter** oder das Kürzel **RdmS** ein.

Beschreibung

Mit dem RdmSetParameter Keyword können Sie mit Hilfe der Command Line RDM Parameter setzen.

Wenn keine Unique ID vergeben wurde, wird der Befehl auf die Fixture Selektion angewendet.

Das RdmSetParameter Keyword ist ein Funktions-Keyword.

Syntax

RdmSetParameter [Parameter ID] [Parameter Value] / [Option] = [Option value]



Parameter ID (= PID)

Sie können die PIDs mit Hilfe der PID Namen oder der jeweiligen PID Hex Zahl in die Command Line eintragen.



Wichtig:

Wenn Sie Hersteller spezifische PIDs in die Command Line eintragen wollen, ist es wichtig, dass Sie den jeweilige Hex Wert nutzen. Die grandMA2 Command Line kann keine Hersteller spezifischen PID Namen verarbeiten.

Die folgende Tabelle listet die unterstützten PIDs zusammen mit ihrer Befehlsstruktur und dem jeweiligen Parameterwert.

Die PIDs werden nur verarbeitet wenn das RDM Gerät die PID unterstützt.

	PID		PID	
PID Name	Hex	PID Wert Name	Statuswert	Beschreibung
	Zahl		Hex	
CLEAR_STATUS_ID	0x0032	Kein Wert.		Löscht die Statusmeldungsliste.
				Ruft die Anzahl der
DEVICE_HOURS	0x0400	32 bit Zahl.		Betriebsstunden ab oder stellt
				sie ein.
		ASCII Text Label. Bis zu 32		Ermöglicht das Setzen eines
DEVICE_LABEL	0x0082	7eichen		beschreibenden Labels für jedes
		Zeichen.		Gerät.
				Ruft die Anzahl der
	0x0405	Anzahl der Einschaltzyklen. (32-bit)	_	Einschaltvorgänge ab oder legt
				diese fest. Einige Geräte
DEVICE_POWER_CYCLES				unterstützen möglicherweise nur
				GET_COMMAND für diesen
				Vorgang und erlauben keine
				Einstellung dieses Werts.
				Ruft die Einstellung der
		Off	0x00	Invertierung des Displays ab
DISPLAY_INVERT	0x0500	On	0x01	oder ändert sie. Diese Funktion
		Auto	0x02	wird häufig verwendet, um die
				Anzeige um 180 Grad zu drehen.
			Manufacturer	D 6 1: E: . II . I
DISPLAY_LEVEL	0x0501	Display Helligkeit	specific. See	Ruft die Einstellung der
			fixture	Displayintensität ab oder ändert
			manual.	sie.



PID PID PID Name Hex PID Wert Name Statuswert Beschreibung Zahl Hex	
Legt den DMX512-Mode de	es
Geräts fest. Viele Geräte w	е
Moving Lights haben	
DMX_PERSONALITY 0x00E0 Aktueller DMX Modus. Sowie — unterschiedliche DMX512-	Modi.
weitere mögliche Modi. Zahlreiche RDM-Paramete	
können durch den Wechse	l des
Modes beeinflusst werden	
DMX_START_ADDRESS 0x00F0 DMX512 Adresse(16-bit). — Setzt die DMX512 Startade	esse.
FACTORY_DEFAULTS 0x0090 Setzt das Gerät auf die	
FACTORY_DEFAULTS 0x0090 True 0x01 Werkseinstellungen zurück	
Versetzt das Gerät in einer	
Off, Stop 0x00 Modus um es physikalisch	zu
IDENTIFY_DEVICE 0x1000 On, Start 0x01 identifizieren. Hierzu wird	lie UID
des Geräts angesprochen.	
Ermittelt die Anzahl der	
Lampenstunden oder setz	den
LAMP_HOURS 0x0401 Lampen Stunden(32-bit) — Zähler auf einen bestimmt	en
Startwert.	
LAMP_ON_MODE_OFF 0x00 Ruft den aktuellen Lamper	-
LAMP_ON_MODE_DMX 0x01 Einschaltmodus ab oder ä	ndert
LAMP_ON_MODE 0x0404 LAMP_ON_MODE_ON 0x02 ihn. Der Modus definiert di	е
LAMP_ON_MODE_AFTER_CAL 0x03 Bedingungen, unter denen	eine
Hersteller spezifische Modi 0x80 – 0xDF Lampe zündet.	
LAMP_OFF 0x00	
LAMP_ON 0x01	
LAMP_STRIKE 0x02 Ruft den aktuellen	
LAMP_STATE 0x0403 LAMP_STANDBY 0x03 Betriebszustand der Lamp	e ab
LAMP_NOT_PRESENT 0x04 oder ändert ihn.	
LAMP_ERROR 0x7F	
Hersteller spezifische Stati 0x80 – 0xDF	
Ermittelt die Anzahl der	
LAMP_STRIKES 0x0402 Lampen Zündungen (32-bit) — Zündungen oder setzt den	
Zähler auf einen bestimmt	en
Startwert.	
2-stelliger Alpha-Code für ISO Ändert die Sprache der LANGUAGE 0x00B0 –	
639-1 Nachrichten.	



PID Name	PID Hex Zahl	PID Wert Name	PID Statuswert Hex	Beschreibung
PAN_INVERT	0x0600	Off On	0x00 0x01	Ermittelt oder ändert die PAN Invertierung.
PAN_TILT_SWAP	0x0602	Off On	0x00 0x01	Ruft die Pan/Tilt-Swap- Einstellung ab oder ändert sie.
PERFORM_SELFTEST	0x1020	SELF_TEST_OFF Hersteller Tests SELF_TEST_ALL	0x00 0x01 - 0xFE 0xFF	Führt alle eingebauten Selbsttestroutinen aus, die eventuell vorhanden sind.
POWER_STATE	0x1010	POWER_STATE_FULL_OFF POWER_STATE_SHUTDOWN POWER_STATE_STANDBY POWER_STATE_NORMAL	0x00 0x01 0x02 0xFF	Ermittelt oder ändert den Einschaltzustand.
REAL_TIME_CLOCK	0x0603	Jahr (16-bit), Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde		Ruft die Echtzeituhr in dem Gerät ab oder stellt sie ein.
RECORD_SENSORS	0x0202	Sensorwert	_	Weist Geräte wie z.B. Dimmer Racks, die Leistungsänderungen überwachen, an den aktuellen Wert für die Überwachung zu speichern.
RESET_DEVICE	0x1001	warm Reset kalt Reset	0x01 0xFF	Setzt den Empfänger zurück.
SENSOR_VALUE	0x0201	Sensor #, Present Wert(16- bit), Niedrigster erkannter Wert (16-bit), höchster erkannter Wert (16-bit), Aufgezeichneter Wert (16-bit)	-	Ruft Sensordaten ab oder setzt sie zurück.
TILT_INVERT	0x0601	Off On	0x00 0x01	Ruft die Tilt Invert Einstellung ab oder ändert sie.



Optionen

Um eine Liste aller verfügbaren Optionen des RdmSetParameter Keyword zu erhalten, tippen Sie folgendes in die Command Line:



[Channel] > RdmSetParameter /?

Das RdmSetParameter Keyword hat die folgenden Optionen:

Option	Optionskürzel	Optionswert	Beschreibung
		0 = multipatch	
multipatch m	m	für alle Fixtures	
		1 = multipatch	Catat dan Muti Datah Inday
		für ein Fixture	Setzt den Muti-Patch Index.
		usw.	
UID	Kein Kürzel	z.B.	Setzt die RDM UID um gezielt RDM
	verfügbar	"43500F019FCB"	Parameter an ein Gerät zu schicken.

Beispiele

• Um die DMX Startadresse, eines RDM Gerätes, auf 3 zu setzen tippen Sie folgendes in die Command Line:



• Um das Display des selektierten Fixtures bzw. RDM Gerätes zu invertieren, tippen Sie folgendes in die Command Line:

